

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MAGDALENA		
DD: 27	MM: 03	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	XT 150	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENA
TZ	Torre	TZ30	BUENA
Antena FM	Antena		MALA
DESCRIPCION DE SITIO			

En el sitio se encontraba el equipo encendido sin recibir señal del satélite, no se encuentra instalado ningún aire acondicionado.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo servicio preventivo a equipo, se orientó la parábola para la recepción de la señal satelital, así como fijarla en la orientación.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo presenta una potencia de 110 watts



El reflejo del equipo es de 20 watts

Conexiones en condiciones regulares


Antena condiciones malas

Ing. Daniel Villarreal








Ing. Daniel Villarreal



Ing. Daniel Villarreal




Ing. Daniel Villarreal



Dentro de las actividades realizadas en el evento son:

- Ayuda en la instalación de equipo de transmisión
- Armado de banderines e instalación de los mismos en el sitio
- Visita a la repetidora
- Ayuda en la logística durante el evento
- Visita al rancho "ojo de agua" para la transmisión de Suená Sonora



Ing. Daniel Villarreal