



GOBIERNO
DE SONORA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 27 de mayo del 2025.

C. FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
MANTENIMIENTO TECNICO
Presente

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo para atender la repetidora de Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, con el fin de dar servicio preventivo y correctivo a los equipos.

Lugar a donde es comisionado:

Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco

Periodo que comprende la comisión:

Del 28 al 30 de mayo de 2025

XXV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

30 MAYO 2025

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

10:25 AM
MTB




Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



Director: Miguel Angel Juarez Garcia
637 141 3798

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: SAN LUIS RIO COLORADO

DD: 29

MM:05

AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	EXCITADOR	XT20	REGULAR
BEXT	TRANSMISOR	FR300	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENA
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena	DIPOLO 4 ELEMENTOS	REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire.

Un aire está mal funcionando no hela, el otro funcional.

Torre y retenidas regulares

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio, limpieza de sitio.

Revisión de cableado de audio y eléctrico.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 219 watts

El reflejo del equipo es de 3 watts.

Quedo al aire.






Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Handwritten signature of Ing. Daniel Villarreal in blue ink.

Ing. Fernando Ornelas

Handwritten signature of Ing. Fernando Ornelas in blue ink.

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CABORCA

DD: 28

MM:05

AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	EXCITADOR	NT 20	REPARADO
NICOM	TRANSMISOR	NI500	REPARADO
TZ	Torre	TZ45	BUENA
Antena FM	Antena	5 ELEMENTOS	REGULAR
DUVENTUS	MINI SPLIT	NOVA CLASSIC	BUENA

DESCRIPCION DE SITIO

Los equipos trabajando óptimas condiciones transmitiendo.

Torre y retenidas perfectas condiciones.

Parábola óptimas condiciones.

Aire acondicionado buenas condiciones optimo funcionamiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos.

Revisión de cableado de audio y de antena todo en condiciones regulares.

Inspección visual de los dispositivos de sitio y limpieza

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire equipo transmisor condiciones regulares.

Conexiones en condiciones regulares.






Antena condiciones regulares.

Potencia 78 Watts.

Reflejo 10 Watts.

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Fernando Ornelas.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: PUERTO PEÑASCO

DD: 30

MM:05

AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
TORRE	Arriostrada	TZ30	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
ANTENA FM	DIPOLO CIRCULAR	4 ELEMENTOS	REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire.

Aire acondicionado trabajando correctamente.

Torre estas buenas condiciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio, limpieza de sitio.

Revisión de cableado eléctrico, RG8, audio y Coaxial se encuentran en condiciones regulares no se hizo ningún cable nuevo.

Se revisaron los tensores de la torre están en buenas condiciones.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR



El equipo presenta una potencia de 130 watts

El reflejo del equipo es de 10 watts.

Quedo al aire.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas