

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: NOGALES		
DD: 6 y 7	MM:06	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	FR500	REGULAR
BEXT	EXCITADOR	XT20 FM	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
ANTENA FM	DIPOLO	4 ELEMENTOS	REGULAR
TORRE	ARRIOSTRADA	TZ45	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

No había equipos estaban en el cerro como respaldo.

El sitio no cuenta con aire acondicionado funcional.

Torre está en condiciones regulares, parábola destruida.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los equipos ya contaban con su mantenimiento preventivo.

Instalación de parábola nueva.

Reinstalación de equipos transmisor, excitador, decodificador satelital y conexión de antena.

Torre en condiciones regulares.

No se pudo dejar al aire debido a malfuncionamiento del SAT FINDER la cual no nos dejo orientarla con la calidad necesaria para un correcto funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

La parábola destruida se trajo a Hermosillo y se entregó a Telemex para que la dieran de baja de su inventario.

Equipos instalados listos para funcionar.

Quedo fuera del aire.

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Villarreal", is written over a horizontal line.



Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Ornelas", is written over a horizontal line.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas