

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: S.L.R.C		
DD: 08	MM: 12	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Excitador	XT 20	REGULAR
BEXT	Transmisor	FR 300	REGULAR
TZ	Torre	TZ 45	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
MIRAGE	MINI SPLIT	LIFE 12	BUENO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire con 216 watts. El ventilador del equipo no funcionaba.

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre se encuentra con pintura deteriorada, es necesario servicio, maleza en sitio.

Parábola óptimas condiciones.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Reemplazo de ventilador del transmisor, ya que se encontró sin funcionar.


Revisión de cableado eléctrico.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas



Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 218 watts

El reflejo del equipo es de 3 watts



Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares





Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: PÚERTO PEÑASCO		
DD: 10	diciembre	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	MALA
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena	DIPOLO FM	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado no funciona.

Torre, anclajes y tensores en condiciones regulares.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

Transmisor no se encontraba funcionando

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos, se ajustó la potencia ya que

Inspección de parámetros de funcionamiento.


FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo transmitiendo no tenemos datos de la potencia ni el reflejo debido al medidor analógico que no está funcionando se reparara próximo viaje.


Conexiones, antena y torre en condiciones buena


NOTA: NO SIRVE EL ESTEREO DEL CARRO Y NO TRAE ANTENA MOLESTAMOS A TERCERAS PERSONAS PARA PODER HACER MONITOREO.

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo


A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Jorge Luis García Durazo'.

Ing. Fernando Ornelan

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Fernando Ornelan'.





Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas







Ing. Jorge Luis García Durazo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jorge Luis García Durazo", written over a horizontal line.



Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fernando Ornelas", written over a horizontal line.




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Jorge L. García Durazo".

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Fernando Ornelas".



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CABORCA		
DD: 08	MM: 12	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	excitador	NT 20	reparado
NICOM	Transmisor	NI500	reparado
TZ	Torre	TZ 45	buena
Antena FM	Antena	5 elementos	REGULAR
DU VENTUS	MINI SPLIT	NOVA CLASSIC	MALA
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado se encuentra apagado con código E6 desde la visita del 19 de agosto del 2025

Los equipos trabajando óptimas condiciones transmitiendo a 73 Watts.

Torre y retenidas perfectas condiciones.

Parábola óptimas condiciones.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones


ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.


Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas



FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire equipo transmisor condiciones regulares.

Conexiones en condiciones regulares.

Antena condiciones regulares.


Se deja equipo con potencia 78 Watts.


Reflejo 5 Watts.

Ing. Jorge Luis García Durazo





Ing. Fernando Ornelas







Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas