



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: SANTA ANA		
DD: 19	MM: 02	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT 150	REPARADO/RECUPERADO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Fagsa	Antena		REGULAR
friko	Aire acondicionado	AVANT+	EXCELENTE
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado nuevo

Torre se encuentra condiciones regulares.

El equipo se encontró con alto reflejo debido a la antena

Torre se encuentra en condiciones regulares, así como los tirantes

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 100 watts.

El reflejo del equipo es de 10 watts.

Conexiones en condiciones buenas.



Antena condiciones malas.

Sitio queda al aire




Ing. Jorge Luis García Durazo


Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

[Signature]


[Signature]
fernando



Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas





RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: IMURIS

DD: 19

MM: 02

AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT 150	REPARADO
TZ	Torre	TZ20	MALA
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontrada transmitiendo

Aire acondicionado funcionando de forma optima

Torre necesita servicio y servicio a tirantes/tensores

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección visual de los dispositivos de sitio

Servicio preventivo a equipos

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 140 watts


El reflejo del equipo es de 5 watts

Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares




Ing. Jorge García

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge García



Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge García

Ing. Fernando Ornelas


Fernando Ornelas




Ing. Jorge García



Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge García

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge García

A handwritten signature, appearing to be 'Jorge', is written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature, appearing to be 'Fernando Ornelas', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, looped flourish at the end.

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: Magdalena 95.5		
DD: 19	MM: feb	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	NUEVA
Antena FM	Antena		REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Sitio vandalizado, Telexmax volvió a cambiarlos candados, se pusieron cadenas y no fue posible el acceso ni realizar los servicios de mantenimiento preventivo, se realiza inspección visual en medida de lo posible

Torre, anclajes y tensores nuevos.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


AL AIRE potencia 100 Watts, reflejo 6 Watts.

Conexiones en condiciones buenas.


Antena condiciones buenas.

Torre, anclajes de antenas y tensores de torre Nuevos.

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Durazo.





Ing. Fernando Ornelas.


Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo.


Jorge Durazo



Ing. Fernando Ornelas.



Ing. Jorge Durazo.



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CARBO		
DD: 19	MM: 02	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Excitador	EZ30 N/S: 1110-086	REPARADO/RECUPERADO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Aire acondicionado	Whirpool		REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
DESCRIPCION DE SITIO			

Telemax cambio candados, secretaria de presidencia nos presta llave

Aire acondicionado requiere mantenimiento

Torre se encuentra condiciones regulares.

Cableado se encuentra expuesto a robo (no está delimitado el predio)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Revisión de cableado eléctrico.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 26.3 watts (fwd) y 1.0 rf

Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares

Anclajes en condiciones regulares

Parábola se encuentra obstruida por árbol





Ing. Jorge Luis García Durazo

A handwritten signature in ink, appearing to be "Jorge", written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in ink, appearing to be "Fernando", written over a horizontal line.





Ing. Jorge Luis García Durazo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jorge", written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fernando", written over a horizontal line.




Ing. Jorge Luis García Durazo


[Handwritten signature]

Ing. Fernando Ornelas


[Handwritten signature]




Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo


Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo


A handwritten signature in dark ink, written over a solid horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Jorge'.

Ing. Fernando Ornelas


A handwritten signature in dark ink, written over a solid horizontal line. The signature is highly stylized and appears to be 'Fernando Ornelas'.




Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES:			Localidad: Benjamin hill
DD: 19	MM: 02	AA: 2026	

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	EZ30, N/S: 110-074	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Mirage	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró funcionando en óptimas condiciones y limpio.

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre se encuentra con daños estructurales

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo funcionando sin modificaciones de parámetros

Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares

El equipo presenta una potencia de 24 watts



El reflejo del equipo es de 1 watt

Temperatura: 24 Watts

Torre en buenas condiciones


Ing. Fernando Ornelas Loya

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas Loya
Fernando Ornelas Loya

Ing. Jorge Luis García Durazo
Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas Loya

Fernando Ornelas Loya

Ing. Jorge Luis García Durazo

Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas Loya

Fernando Ornelas Loya

Ing. Jorge Luis García Durazo

Jorge Luis García Durazo

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: NOGALES 105.9		
DD: 20	MM: 02	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	FR500	REGULAR
Open Box	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 45	REGULAR
BEXT	EXCITADOR	XT20	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El sitio no cuenta con aire acondicionado funcional.

El sitio estaba fuera del aire ya que no funcionaba la fuente del decodificador Open box X4 plus.

Torre, anclajes y tensores en buenas condiciones.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

El ventilador del excitador no funcionaba.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo mantenimiento preventivo a los equipos de telecomunicaciones.

Se realizo el cambio de fuente del decodificador open box X4 plus, con el reemplazo de este, el sitio quedo on air.

Cambio de ventilador al excitador para su funcionamiento optimo

Inspección visual de conectores de audio y RF.

Se realizo la conexión del aire acondicionado a 220 VAC.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo presenta una potencia de 412 watts.

El reflejo del equipo es de 1 watt.

Ing. Jorge García


Ing. Fernando Ornelas

El aire acondicionado quedo encendido y funcionando.




Ing. Jorge García


Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge García




Ing. Fernando Ornelas







Ing. Jorge García





Ing. Fernando Oñelas






Ing. Jorge García

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge García

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge García

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Jorge García', written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes the name 'Ornelas' in a larger, more prominent script.