

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Pedro de la Cueva, Sonora.		
DD: 26	MM: 03	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	NO FUNCIONA
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
whirlpool	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

El sitio ese encontró fuera del aire, el módulo de audio del transmisor no funciona, tiene potencia el equipo mas no entrada de audio.

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre en buenas condiciones.

Sitio con candado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El sitio quedo fuera del aire, se retiró el equipo para su posterior reparación en taller (presenta potencia sin audio)

El equipo presenta una potencia de 22.4 watts.

El reflejo del equipo es de 0 watts.


Conexiones en condiciones regulares.



Antena condiciones buenas. Torre condiciones buenas.

Ing. Jorge Luis García Durazo





Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas
