

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150/NS: 982688	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Whirpool	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

Al aire

Aire acondicionado apagado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Se prendió el aire se habían botado los brakes.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 55 watts

El reflejo del equipo es de 9 W watts

Conexión de R.F


Antena en condiciones buenas

Torre en buenas condiciones

Ing. Fernando Ornelas.





TSU. Ricardo Ibarra.







Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU, Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.

Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.

Ricardo Ibarra

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CANANEA 97.7		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
ANTENA	OMNIDIRECCIONAL	6 VIAS	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
EXCITADOR	NICOM	NT20	NO FUNCIONA
TRANSMISOR	BEXT	FR500	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado funcionando correctamente.

Fuera del aire.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hizo cambio del equipo excitador ya revisado y reparado en el Taller.

Inspección de parámetros de funcionamiento de señal, cableado y equipos dando.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire.

Conexiones en condiciones buenas.


Antena y Torre condiciones regulares.

Anclajes de antenas y tensores de torre en buen estado.

Transmisor 520w potencia 4w reflejo.

Ing. Fernando Ornelas:

TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.

TSU. Ricardo Ibarra

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo Ibarra', written over a horizontal line.




Ing. Fernando Ornelas



TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra

R. Ibarra






Ing. Fernando Ornelas.



TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas.




TSU. Ricardo Ibarra





Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Fernando Ornelas", written over a horizontal line.

TSU. Ricardo Ibarra

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ricardo Ibarra", written over a horizontal line.

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MOCTEZUMA 94.7

DD: 29

MM: JUNIO

AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
TORRE	TZ	TZ30	REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Al aire todo funcionando correctamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 120 watts


El reflejo del equipo es de 8 watts

Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.





Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.





Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.

TSU. Ricardo Ibarra.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ricardo Ibarra', written over a horizontal line.



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Barra.

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: ARIZPE 94.7		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Al aire con equipo reparado que se encontraba en obregón funcionando correctamente no hay lectura display no funciona no hay para remplazarlo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento correspondiente.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR



Conexiones en condiciones buenas.

Antena y torre condiciones buenas.

POTENCIA 11W, REFLEJO 3W.


Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.
Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.
Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.

Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: **NACAZARI 105.5**

DD: 30

MM: JUNIO

AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT20	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado no funciona necesita reparación en el sitio hay una apertura en la pared aproximadamente de 1m por 80cm que lo tenemos tapado por una lámina.

Se contacto con CFE desde días posteriores para el seguimiento del reporte del medidor que estaba alarmado cortando el suministro eléctrico.

Transmisor no se encontraba funcionando por falta de energía eléctrica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Aire acondicionado necesita reparación.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR



Al aire torre y anclajes en condiciones regulares medidor sigue funcionando correctamente desde que se cambió.

Aire acondicionado **no FUNCIONA** necesita reparación.

POTENCIA 18/W, REFLEJO 9W


Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.





Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.

Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.


TSU. Ricardo Ibarra.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ricardo Ibarra', written over a horizontal line.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.



TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.


Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.

Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.

TSU. Ricardo Ibarra.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ricardo Ibarra', written over a horizontal line.

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: URES 103.9		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT 150	REGULAR
DIGITAL	BROADCASTING	DV3 S2	REGULAR
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre, anclajes y tensores en buenas condiciones.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

Transmisor se encontraba funcionando

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Conexiones en condiciones buenas.


Antena y Torre condiciones buenas.

Anclajes de antenas y tensores de torre en buen estado.

POTENCIA 128W, REFLEJO 3W.



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra





Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas
Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra
Ricardo Ibarra





Ing. Fernando Ornelas
Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra
Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas
Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra
Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas
Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra

[Signature]




Ing. Fernando Ornelas



TSU. Ricardo Ibarra





Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra