GOBIERNO DE SONORA

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
URES, SONORA

Oficio de Comisión

RECIBIDO
30 JUN 2026
H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora.

Hermosillo, Sonora, 26 de junio de 2026

C. RICARDO IBARRA MORALES
Técnico en telecomunicaciones
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:
Realizar un viaje en el cual se visitará los municipios de Ures, San Felipe de Jesús, Cananea, Arizpe, Nacozari y Moctezuma, para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Lugar a donde es comisionado:
Ures, San Felipe de Jesús, Cananea, Arizpe, Nacozari y Moctezuma.

Periodo que comprende la comisión:
Del 29 al 30 de junio del 2026

H. AYUNTAMIENTO
CANANEA, SONORA.
Comunicación Social

H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora
"Ciudad Prócer"

TESORERIA MUNICIPAL
SAN FELIPE DE JESUS SONORA

AYUNTAMIENTO
NACOZARI DE GARCIA, SON

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora

RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESUS		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	**DESCRIPCION**	**MODELO**	**CONDICIONES TECNICAS**
BEXT	Transmisor	XT150/NS: 982688	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Whirpool	Aire acondicionado		

DESCRIPCION DE SITIO

Al aire

Aire acondicionado apagado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Se prendió el aire se habían botado los brakes.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 55 watts

El reflejo del equipo es de 9 W watts

Conexión de R.F

Antena en condiciones buenas

Torre en buenas condiciones


Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.







Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CANANEA 97.7		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
ANTENA	OMNIDIRECCIONAL	6 VIAS	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
EXCITADOR	NICOM	NT20	NO FUNCIONA
TRANSMISOR	BEXT	FR500	REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado funcionando correctamente.

Fuera del aire.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hizo cambio del equipo excitador ya revisado y reparado en él Taller.

Inspección de parámetros de funcionamiento de señal, cableado y equipos dando.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire.

Conexiones en condiciones buenas.


Antena y Torre condiciones regulares.


Anclajes de antenas y tensores de torre en buen estado.

Transmisor 520w potencia 4w reflejo.

Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra







Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MOCTEZUMA 94.7		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
TORRE	TZ	TZ30	REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Al aire todo funcionando correctamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 120 watts

El reflejo del equipo es de 8 watts

Conexiones en condiciones regulares


Antena condiciones regulares


-

Ing. Fernando Ornelas




TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.







Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra.

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: **ARIZPE 94.7**		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Al aire con equipo reparado que se encontraba en obregón funcionando correctamente no hay lectura display no funciona no hay para remplazarlo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento correspondiente.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


Conexiones en condiciones buenas.


Antena y torre condiciones buenas.

POTENCIA 11W, REFLEJO 3W.

Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.





Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: **NACOZARI 105.5**		
DD: 30	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT20	REGULAR
OPEN BOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado no funciona necesita reparación en el sitio hay una apertura en la pared aproximadamente de 1m por 80cm que lo tenemos tapado por una lámina.

Se contacto con CFE desde días posteriores para el seguimiento del reporte del medidor que estaba alarmado cortando el suministro eléctrico.

Transmisor no se encontraba funcionando por falta de energía eléctrica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Aire acondicionado necesita reparación.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire torre y anclajes en condiciones regulares medidor sigue funcionando correctamente desde que se cambió.


Aire acondicionado **no FUNCIONA** necesita reparación.

POTENCIA 18/W, REFLEJO 9W

Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.


TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.






Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.




Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.



Ing. Fernando Ornelas.

TSU. Ricardo Ibarra.

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: **URES 103.9**		
DD: 29	MM: JUNIO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT 150	REGULAR
DIGITAL	BROADCASTING	DV3 S2	REGULAR
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre, anclajes y tensores en buenas condiciones.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

Transmisor se encontraba funcionando

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Conexiones en condiciones buenas.


Antena y Torre condiciones buenas.

Anclajes de antenas y tensores de torre en buen estado.

POTENCIA 128W, REFLEJO 3W.


Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas


TSU. Ricardo Ibarra






Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra




Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra



Ing. Fernando Ornelas

TSU. Ricardo Ibarra