GOBIERNO DE SONORA

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 31 de agosto de 2026

C. JESUS DAVID COTA BURRUEL
Técnico en telecomunicaciones
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:
Realizar un viaje en el cual se visitará los municipios de Yecora y Sahuaripa para realizar instalación de equipo y servicio preventivo.

Lugar a donde es comisionado:
Yecora y Sahuaripa

Periodo que comprende la comisión:
Del 01 al 02 de septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO
DE SAHUARIPA
ESTADO DE SONORA
SECRETARIA
2024 - 2027

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora

RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

AYUNTAMIENTO
01Sep/26
RECIBIDO
YECORA, SONORA.

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: Sahuaripa, Sonora		
DD: 02	MM: SEPTIEMBRE	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Mirage	Aire acondicionado		FUNCIONAL

DESCRIPCION DE SITIO

Transmisor al aire, aire acondicionado funcional al llegar se hizo una lectura de 100 watts de potencia con 0 watts de reflejo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos revisión de correcto funcionamiento.

Se cambio un conector XLR macho a la entrada MPX del Transmisor.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 100 watts.

El reflejo del equipo es de 0 watts.


Conexiones en condiciones regulares.

Antena condiciones buenas.

Torre condiciones buenas.

Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota




Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

Ing. David Cota

David Cota





Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota

David Cota




Ing. Fernando Ornelas.


Ing. David Cota



Ing. Fernando Ornelas.


Ing. David Cota






Ing. Fernando Ornelas.


Ing. David Cota





Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota







Ing. Fernando Ornelas.


Fernando.

Ing. David Cota

David Cota







Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota

David Cota

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: YECORA		
DD: 01	MM: SEPTIEMBRE	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
ARMSTRONG	EXCITADOR		
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
TZ	Torre	TZ 30	

DESCRIPCION DE SITIO

Se encontraba fuera del aire por falta de equipo transmisor.

Maleza muy alta.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instalo un equipo excitador marca Armstrong de 30w de potencia.

Se fabrico un spliter para la conexión con el LNB.

Conexiones necesarias y pruebas posteriores de funcionamiento del equipo al aire.

NOTA: Pasados los 20 watts se alarmaba el equipo de Telemax.

Próxima visita revisión de conexiones de antena para eliminación de reflejo.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Equipo transmisor al aire con potencia de 20 watts de potencia.


Presenta 4 watts de reflejo.

Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota.

David Cota






Ing. Fernando Ornelas.

Fernando J. Ornelas

Ing. David Cota.

David Cota






Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

Ing. David Cota.

David Cota







Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

Ing. David Cota.


David Cota






Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota.






Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

Ing. David Cota.

David Cota





Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota.



Ing. Fernando Ornelas.

Ing. David Cota.