

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: GUAYMAS		
DD: 12	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	FR 500	Reparado
R.V.R.	Excitador	20 XT	Reparado
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	Regular
TZ	Torre	TZ 30	Malo
Antena FM	Antena	N/A	Regular
Mirage	Aire acondicionado		Malo
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo

Aire acondicionado sin funcionar de manera optima

Torre se encuentra oxidada y con daños estructurales

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cambio de ventilador de equipo transmisor

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 180 watts

El reflejo del equipo es de 7 watts


Conexiones en condiciones regulares



Antena condiciones regulares

Ing. Daniel Villarreal




Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal


Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Daniel Villarreal

[Handwritten signature of Daniel Villarreal]



Ing. Fernando Ornelas

[Handwritten signature of Fernando Ornelas]



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: OBREGON		
DD: 14	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Nicom	Transmisor	NA2001	REPARADO
Bext	Excitador	EZ 30	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENA
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Mirage	Aire acondicionado	X LIFE	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo

Aire acondicionado funciona de manera óptima tirando agua

Torre se encuentra en condiciones regulares

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo presenta una potencia de 400 watts

El reflejo del equipo es de 50 watts


Conexiones en condiciones regulares



Antena condiciones regulares

Ing. Daniel Villarreal




Ing. Fernando Ornelas







Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas