



RADIO SONORA
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 19 de febrero del 2025.

BOREL HUMBERTO ESQUER RAMOS
DIRECTOR TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Realizar la visita técnica para mantenimiento preventivo en las repetidoras de Benjamín Hill y Carbo.

Lugar a donde es comisionado:

Benjamín Hill y Carbo, Sonora

Periodo que comprende la comisión:

20 de febrero de 2025


Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CARBÓ, SONORA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

Fecha			LOCALIDAD: CARBO
DD: 20	MM: 02	AA: 25	

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO/N° SERIE	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	EXCITER	EZ30 N/S: 1110-086	REPARADO/RECUPERADO
Open Box	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El ayuntamiento apoyó a resolver problemas de electricidad

Telemax cambio candados, secretaria de presidencia nos presta llave

Aire acondicionado requiere mantenimiento

Torre se encuentra condiciones regulares.

Cableado se encuentra expuesto a robo (no está delimitado el predio)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de caja de medidor de electricidad y cableado

Instalación de equipo, acomodo y limpieza general

Informar al ayuntamiento de lo ocurrido en la repetidora

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo funcionando a 26.3W (fwd) y .1 rft


Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares


Anclajes en condiciones regulares

Antena parabólica un poco obstruida por árbol

Ing. Borel H. Esquer





Ing. Jorge Garcia





Ing. Borel H. Esquer

Ing. Jorge Garcia



Ing. Borel H. Esquer

Ing. Jorge Garcia



Ing. Borel H. Esquer

Ing. Jorge Garcia



RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES:		Localidad: Benjamin hill
DD: 20	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	EZ30, N/S: 110-074	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Mirage	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró funcionando en óptimas condiciones y limpio.

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre se encuentra con daños estructurales

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo funcionando sin modificaciones de parámetros

Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares

El equipo presenta una potencia de 24.3 watts

El reflejo del equipo es de 1.1 watts

Temperatura: 26 ^o Watts



Torre en buenas condiciones

Ing. Borel Humberto Esquer Ramos

Ing. Jorge Luis García Durazo


Borel H. Esquer

Jorge L. García



Ing. Borel Humberto Esquer Ramos

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Borel Humberto Esquer Ramos Ing. Jorge Luis García Durazo
