

**COORDINACION TECNICA****INFORME TECNICO**

Hermosillo, Sonora a 6 de agosto de 2023

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente documento me dirijo a usted para informar que derivado del viaje realizado del 1 al 3 de agosto se realizaron los siguientes trabajos técnicos: Bacerac se encontró fuera del aire con los equipos apagados, al realizar restauración de la energización se encontraron varios problemas con equipos el sitio y fuera de recepción, por ello se realizó una verificación de valores y parámetros, reorientación de antena receptora satelital y atirantado para fijación de refuerzo (retiramos equipo de Telex y se entregó a su DT). En granados se encontró encendido sin recepción, para la recuperación de la transmisión estuvimos trabajando con el plato satelital, el cual presenta muy baja recepción, por lo tanto, muy poco margen de movilidad, la actividad de orientación a prueba-error fue decisiva quedando al aire. En Moctezuma se encontró con una mínima variación en el audio (intermitencia) por lo cual se buscó mejorar la calidad de rx/tx. Las tres estaciones repetidoras fueron monitoreadas, quedaron transmitiendo y "al aire".

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO