


**DIRECCION TECNICA**
Informe técnico.

Hermosillo, Sonora a 04 de septiembre del 2023

LIC. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL
RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente documento me dirijo a usted para informar que en la visita a Álamos se encontró fuera del aire, quedó funcionando un receptor open box X4 plus y el prestado por telemax se dejó temporalmente de respaldo, después de encontrar las fallas que implicaron actividades de reorientación de antena receptora satelital, así como atirantado para fijación de refuerzo, es importante mencionar que durante el viaje, se presentaron fallas en el vehículo Nissan frontier (perdida de potencia en subidas) .

Nota: Se dio aviso a administración se determinó no realizar los ascensos a los cerros contemplados Obregón y Guaymas con la finalidad de evitar lastimar el carro, se considera que ingrese a un taller a revisión.


ATTE.**Ing. Borel Humberto Esquer Ramos**
DIRECTOR TECNICO