



GOBIERNO
DE SONORA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 16 de junio del 2025

JORGE LUIS GARCIA DURAZO
Técnico en Comunicaciones
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo para atender la repetidora de San Pedro de la Cueva y Sahuaripa, para dar servicio preventivo y correctivo a los equipos.

Lugar a donde es comisionado:

San Pedro de la Cueva y Sahuaripa, Sonora

Periodo que comprende la comisión:

Del 18 al 19 de junio de 2025



H. AYUNTAMIENTO
DE SAHUARIPA
ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA
2024 - 2027

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: Sahuaripa, Sonora.

DD: 19

MM: 06

AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Mirage	Aire acondicionado		

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre en buenas condiciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio

Inspección de parámetros de funcionamiento

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 100 watts

El reflejo del equipo es de 0 watts


Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones buenas

Torre condiciones buenas

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo

[Signature]

Ing. Fernando Ornelas


[Signature]



Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas







Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas





Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Pedro de la Cueva, Sonora.		
DD: 18	MM: 06	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
whirlpool	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre en buenas condiciones.

Sitio con candado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

Configuración de decodificador satelital, ya que no enlazaba, se deja funcionando.

Fabricación, reemplazo y conexión de nuevo cable de audio de BNC a RCA. Fabricación, reemplazo y conexión de cable coaxial con conector RG6.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 28 watts.

El reflejo del equipo es de 0 watts.

Conexiones en condiciones regulares.

Antena condiciones buenas.

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas

Torre condiciones buenas.



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas