

**COORDINACION TECNICA****INFORME TECNICO**

Hermosillo, Sonora a 20 de agosto del 2023

LIC. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL
RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente documento me dirijo a usted para informar que derivado del viaje realizado del 18-19 de agosto se realizaron los siguientes trabajos técnicos: Caborca se encontró fuera del aire con los equipos apagados, al realizar restauración de la energización se encontraron varios problemas con equipos el sitio y fuera de recepción se deja un receptor (azul), por ello se realizó una verificación de valores y parámetros, reorientación de antena receptora satelital y atirantado para fijación de refuerzo. En comunicación con equipo técnico de Telex se reestablecieron configuraciones quedando ambas transmisiones emitiendo. En puerto peñasco se encontró encendido baja potencia tx, para la el aumento de la potencia de transmisión se reconfiguraron valores en transmisor. En la visita Benjamín Hill se reinicia equipo y se dejó un receptor (azul) queda en sitio el receptor viejo para respaldo.

ATTE.

VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO