



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Javier

DD: 23

MM: MARZO

AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	MALA
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
whirlpool	Aire acondicionado		

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

El equipo fue puesto en operación.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instalo un equipo transmisor que se llevó del área, pero a los 15 minutos de funcionamiento dejo de transmitir se le hizo una revisión, pero no se pudo dar con el problema el equipo ya cuenta con varias reparaciones es un equipo ya antiguo se retiró de nuevo por falla de Audio.

Se realizo revisión de conexiones, inspección visual en general se hizo una revisión de pruebas operativas a la tarjeta electrónica.

checo el equipo de audio Se retira el transmisor debido a que se requiere revisarlo por falla en chip de audio perdiendo el audio.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo se retiró y quedo fuera del aire, se retira para revisión en taller.


Conexiones en condiciones buenas.

Antena condiciones buenas.


Torre condiciones buenas.

Ing. Daniel Villarreal.


Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal.




Ing. Fernando Ornelas







Ing. Daniel Villarreal.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Daniel Villarreal', written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas


A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.




Ing. Daniel Villarreal.




Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal.


Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal.



Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas