

**RADIO SONORA**
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 26 de febrero del 2025.

C. FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
MANTENIMIENTO TECNICO
Presente

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo para atender a las repetidoras de Santa Ana, Imuris y Magdalena, con el fin de realizar los trabajos correspondientes de mantenimiento preventivo.

Lugar a donde es comisionado:

Santa Ana, Imuris y Magdalena

Periodo que comprende la comisión:

Del 27 de febrero de 2025




Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



SECRETARIA

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MAGDALENA		
DD: 27	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE SITIO			

En el sitio nos encontramos con candados nuevos instalados en cerco perimetral, así como en la puerta de acceso, imposibilitando el acceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS


Se realizo el monitoreo de señal al aire.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas







RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: SANTA ANA		
DD: 27	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	XT 150	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Fagsa	Antena		MALO
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró con alto reflejo debido a la antena

Torre se encuentra en condiciones regulares, así como los tirantes

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 110 watts

El reflejo del equipo es de 50 watts

Conexiones en condiciones buenas


Antena condiciones malas

Ing. Daniel Villarreal





Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: IMURIS		
DD: 27	MM: 02	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT 150	REPARADO
TZ	Torre	TZ20	MALA
Antena FM	Antena		REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontrada transmitiendo

Aire acondicionado funcionando de forma optima

Torre necesita servicio a tirantes

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección visual de los dispositivos de sitio

Servicio preventivo a equipos

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 140 watts

El reflejo del equipo es de 5 watts

Conexiones en condiciones regulares


Antena condiciones regulares

Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

A blue ink signature of Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

A blue ink signature of Ing. Fernando Ornelas.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas