

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: SAN LUIS RIO COLORADO		
DD: 29	MM:05	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	EXCITADOR	XT20	REGULAR
BEXT	TRANSMISOR	FR300	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENA
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena	DIPOLO 4 ELEMENTOS	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire.

Un aire está mal funcionando no hela, el otro funcional.

Torre y retenidas regulares

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio, limpieza de sitio.

Revisión de cableado de audio y eléctrico.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo presenta una potencia de 219 watts

El reflejo del equipo es de 3 watts.

Quedo al aire.






Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CABORCA		
DD: 28	MM:05	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	EXCITADOR	NT 20	REPARADO
NICOM	TRANSMISOR	NI500	REPARADO
TZ	Torre	TZ45	BUENA
Antena FM	Antena	5 ELEMENTOS	REGULAR
DUVENTUS	MINI SPLIT	NOVA CLASSIC	BUENA
DESCRIPCION DE SITIO			

Los equipos trabajando óptimas condiciones transmitiendo.

Torre y retenidas perfectas condiciones.

Parábola óptimas condiciones.

Aire acondicionado buenas condiciones optimo funcionamiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos.

Revisión de cableado de audio y de antena todo en condiciones regulares.

Inspección visual de los dispositivos de sitio y limpieza

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Al aire equipo transmisor condiciones regulares.


Conexiones en condiciones regulares.

Antena condiciones regulares.

Potencia 78 Watts.






Reflejo 10 Watts.

Ing. Daniel Villarreal





Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: PUERTO PEÑASCO		
DD: 30	MM:05	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
TORRE	Arriostrada	TZ30	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	REGULAR
ANTENA FM	DIPOLO CIRCULAR	4 ELEMENTOS	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire.

Aire acondicionado trabajando correctamente.

Torre estas buenas condiciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones.

Inspección visual de los dispositivos de sitio, limpieza de sitio.

Revisión de cableado eléctrico, RG8, audio y Coaxial se encuentran en condiciones regulares no se hizo ningún cable nuevo.

Se revisaron los tensores de la torre están en buenas condiciones.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo presenta una potencia de 130 watts

El reflejo del equipo es de 10 watts.

Quedo al aire.

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



GOBIERNO
DE SONORA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 27 de mayo del 2025.

C. VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
DIRECTOR TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo para atender la repetidora de Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, con el fin de dar servicio preventivo y correctivo a los equipos.

Lugar a donde es comisionado:

Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco

Periodo que comprende la comisión:

Del 28 al 30 de mayo de 2025

XXV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

30 MAYO 2025

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

10:25AM
MFBC




Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



Director
Miguel Ángel Juárez Cordero
637 141 3798