

**COORDINACION TECNICA**

Hermosillo, Sonora a 21 de julio de 2023

INFORME TECNICO

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente documento me dirijo a usted para informar lo que se realizó en la ruta de trabajo en la cual se visitaron las estaciones de Navojoa y Obregón.

Se tomo nota y foto de los equipos, se instalo un aire acondicionado en Obregón para cerrar las puertas y evitar polvo y animales; En Navojoa se verifico la correcta orientación de la antena parabólica, percatándonos que la antena se encuentra en mal estado físico, motivo por el cual tiene nula recepción y se reagendara nuevamente para buscar instalar otra parábola.

El vehículo Ford F150 presento averías en clutch, dificultándose en mover la unidad, asimismo no prende con llave por desperfecto mecánico u eléctrico aunado a esto el hule de la palanca de los cambios se encuentra suelto metiéndose todo el aire caliente del motor a la cabina.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO