

**DIRECCION TECNICA**

Hermosillo, Sonora a 22 de julio de 2023

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Reporte Técnico (PMP y PMC)

Por medio del presente documento me dirijo a usted para informar que durante los días 11 al 14 del mes de julio hicimos una gira de trabajo a Navojoa y Obregón, en Navojoa a fin de determinar falla reportada, verificando su estado operativo en general, se encontró con el sitio fuera del aire, identificándose que la antena receptora satelital no tiene recepción, se buscó reorientar, aunque se logró obtener recepción no se pudo establecer el enlace con la ganancia suficiente para transmitir, se tomó nota de inventario contrastando con información actual.

En la visita Obregón se realizó una limpieza general al equipo transmisor y se instaló el aire acondicionado, no obstante, derivado de percances por una falla en el vehículo quedó pendiente por realizarse el desmontaje programado para dicha visita de equipo obsoleto en el sitio.

**Atentamente.**

Ing. Borel Humberto Esquer Ramos
Director Técnico.

ccp. José Carlos Rascón Durán Sub. De recursos materiales.
ccp. María del Carmen Lugo Corrales. Dir. De Administración.