



RADIO SONORA
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 23 de octubre del 2024.

C. VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión: Viaje a la repetidora de Caborca para intentar reestablecer la señal lo antes posible.

Lugar a donde es comisionado:
Caborca, Sonora

Periodo que comprende la comisión:
Del 24 al 25 de octubre de 2024


Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



AYUNTAMIENTO 2024-2027



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CABORCA

DD: 24-27

MM:10

AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	Transmisor	Ni 500	REPARADO
NICOM	Excitador	NT 20	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENA
TZ	Torre	TZ 60	BUENA
Antena FM	Antena		REGULAR
RHEEM	Aire acondicionado		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró apagado al parecer dañado por un rayo

Aire acondicionado funciona de manera optima

Torre se encuentra en condiciones buenas

Antena parabólica en condiciones deplorables

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reparación de cableado de luz

Reparación de excitador

Reparación de regulador de voltaje

Cambio de cable RG6 y conectores

Orientación de la parábola

Cambio de LNB y orientación del mismo

Reparación de la antena parabólica

Mejorar la sujeción de la antena parabólica para mejorar la eficiencia

Servicio preventivo y correctivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

Así como el monitoreo y reorientación posterior los días consiguientes en soporte técnico para el evento celebrado en mencionada ciudad.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo transmisor presenta una potencia de 305 watts

El reflejo del equipo es de 1 Watt

El equipo excitador presenta una potencia de 6.2 Watts

El reflejo del equipo es de 0.5 Watt


Conexiones en condiciones buenas



Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas

Antena condiciones regulares




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

A blue ink signature of Ing. Daniel Villarreal, written over a horizontal line.



Ing. Fernando Ornelas

A blue ink signature of Ing. Fernando Ornelas, written over a horizontal line.




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Villarreal", written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Ornelas", written over a horizontal line.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas