



RADIO SONORA
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 26 de noviembre del 2024.

C. VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Viaje de trabajo para atender las repetidoras de San Javier, con el fin de realizar trabajos para recuperar la operatividad, ya que se encuentran fuera del aire.

Lugar a donde es comisionado:

San Javier

Periodo que comprende la comisión:

28 de noviembre de 2024

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



H. Ayuntamiento San Javier, Son

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Javier		
DD: 28	MM:11	AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	LEX 30	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena		MALO
DESCRIPCION DE SITIO			

El sitio se encontró sin equipos.

Aire acondicionado sin funcionar de manera optima

Torre se encuentra en condiciones regulares

Antena parabólica se encuentra en condiciones regulares

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instalo equipo reparado previamente en el área técnica

Se puso a frecuencia y potencia respectiva del lugar a servir

Se realizo una inspección de la composición de la repetidora

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 22.5 watts

El reflejo del equipo es de 2.1 watts

Conexiones en condiciones regulares

Antena en malas condiciones

Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas





Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Villarreal', written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.




Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Villarreal', written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas