

**RADIO SONORA**
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 10 de diciembre del 2024.

C. VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo a las repetidoras de Bacerac y Moctezuma, con el fin de realizar trabajos correctivos y preventivos, ya que se reporta Bacerac fuera del aire y se busca reestablecer contacto con el ayuntamiento de Moctezuma

Lugar a donde es comisionado:

Bacerac y Moctezuma

Periodo que comprende la comisión:

11 y 12 de diciembre de 2024


Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



Recibi: 11-12-24




SECRETARÍA MUNICIPAL

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MOCTEZUMA		
DD: 12	MM:12	AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		MALA
Mirage	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró funcionando

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre se encuentra en buenas condiciones

Los puntos de sujeción están cada vez mas cerca de la orilla

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 125 watts


El reflejo del equipo es de 40 watts

Conexiones en condiciones regulares


Antena condiciones malas



Sujeción de torre en condiciones de posible caída

Ing. Daniel Villarreal




Ing. Fernando Ornelas







Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas







Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Fernando Ornelas.



Ing. Daniel Villarreal

[Signature]



Ing. Fernando Ornelas

[Signature]
fernando



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniel Villarreal', written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large flourish.

RADIO SONORA
DEPARTAMENTO TECNICO
FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: BACERAC		
DD: 11	MM:12	AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	Transmisor	NT300	REGULAR
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 20	MALO
Antena FM	Antena		BUENA
Mirage	Aire acondicionado		
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró apagado debido a problemas del equipo.

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre se encuentra con daños estructurales

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión y reparación de botón de encendido

Servicio preventivo a equipos

Orientación de antena parábola

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 150 watts

El reflejo del equipo es de 0 watts

Conexiones en condiciones regulares


Antena condiciones buenas


Torre condiciones criticas

Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas






Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Villarreal", written over a horizontal line.

Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Ornelas", written over a horizontal line.




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

[Signature]

Ing. Fernando Ornelas

[Signature]