

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: BACERAC		
DD: 03	MM: 12	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	Transmisor	NTi	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	DEPLORABLE
Antena FM	Antena	YAGI	BUENA
DESCRIPCION DE SITIO			

Equipo se encontraba funcionando, pero el audio entrecortado, transmitiendo a 149 watts

Aire acondicionado se encontraba apagado debido a que se botó el breaker, se deja funcionando.

Torre se encuentra en muy mala condición fisurada.

Antena parabólica se encuentra en buenas condiciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron configuraciones para que el equipo quedara transmitiendo sin cortes en la señal

Se revisaron las conexiones.

Se realizo mantenimiento preventivo al equipo

Se monitoreo el audio durante un tiempo para asegurar que no se corte la señal.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR


El equipo transmisor quedo funcional. Trabajando a 152 watts

El reflejo del equipo es 6 watts.


Conexiones en condiciones buenas.



Antena en buenas condiciones.


Ing. Fernando Ornelas






Ing. Jorge Luis García Durazo






Ing. Fernando Ornelas


Ing. Jorge Luis García Durazo





Ing. Fernando Ornelas
Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo
Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas


Ing. Jorge Luis García Durazo


Jorge Luis García Durazo






Ing. Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas


Ing. Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo

Jorge Luis García Durazo



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: GRANADOS		
DD: 03	MM: 12	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	BUENA
Antena FM	Antena	YAGI LINEAL	BUENA
DESCRIPCION DE SITIO			

El transmisor se encuentra transmitiendo

Aire acondicionado trabajando en óptimas condiciones.

Torre y tensores se encuentran en buen estado.

Antena parabólica se encuentra en buenas condiciones un poco rasgada.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisaron todas las conexiones.

Se realizo mantenimiento preventivo al transmisor

La señal quedo al aire.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Potencia del equipo es de 125 Watts

El equipo transmisor quedo funcional y transmitiendo.



El reflejo del equipo es 6 watts.


Conexiones en condiciones buenas.

Antena en buenas condiciones.



Ing. Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas


Ing. Jorge Luis García Durazo





Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo

Jorge Luis García Durazo






Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas


Ing. Jorge Luis García Durazo


Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Omelas


Ing. Jorge Luis García Durazo





Ing. Fernando Ornelas



Ing. Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Ornelas', written over a horizontal line.

Ing. Jorge Luis García Durazo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Luis García Durazo', written over a horizontal line.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CANANEA		
DD: 04	MM: 12	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	FR500	REGULAR
NICOM	EXCITADOR	NT20	REGULAR
TZ	Torre	TZ45	REGULAR
JAMPRO	Antena	JMPC 4 ELEMENTOS	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

Se encontraba fuera del aire

Aire acondicionado funcionando correctamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de excitador NICOM NT20, el cual se había retirado para reparación en taller.

se realiza la configuración y ajuste de parámetros de los equipos en sitio

Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos.

Inspección visual de los dispositivos de sitio.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

Se deja equipo instalado y transmitiendo

Conexiones en condiciones regulares



Antena condiciones regulares

Torre regular

373 watts potencia, 0 Watts Reflejo.

Ing. Fernando Ornelas.



Ing. Jorge Luis García Durazo.



Ing. Fernando Ornelas.
Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo.

Jorge Luis García Durazo




Ing. Fernando Ornelas.

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Luis García Durazo.

Jorge Luis García Durazo



Ing. Fernando Ornelas.

Ing. Jorge Luis García Durazo.